



*Т. Малеев
Г. Курьянов
Г. Шадрин
Г. Шадрин
Г. Шадрин
19/05/15*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности по г. Баксану и Баксанскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 8-(86634) 4-10-48, e-mail: ugpnkbr7@mail.ru, www. ugpnkbr.ru,
номера телефонов доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

Предписание № 681 от 1 в 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГКУ «КЦСОН в Баксанском муниципальном районе» МТЗиСЗ КБР

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
в лице и.о. директора Канаметова Ю.Х.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«19» мая 2015г. проведено обследование (проверка) в здании ГКУ «КЦСОН в
(должность, звание,

**Баксанском муниципальном районе» МТЗиСЗ КБР, по адресу: с.п. Куба, ул.
фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Комсомольская, 122, старшим инспектором ОНД по г. Баксану и Баксанскому
району капитаном внутренней службы Балкаровым А.В.**

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с инженером по охране труда и техники безопасности

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	Отремонтировать автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара.	п.61 ПП РФ №390;	01.09.2015г	
2.	Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструктивных элементов чердачного помещения (не менее 2-х раз в год) с составлением соответствующего акта,	п.21 ПП РФ №390;	01.09.2015г	
3.	Произвести монтаж пожарной сигнализации с выводом сигнала срабатывания и дублирования на диспетчерский пульт подразделения пожарной охраны	ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2015г	

ГКУ «КЦСОН в Баксанском муниципальном районе» МТЗиСЗ КБР
Изд № 169

	<p>составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-принудительному ремонту автоматической пожарной сигнализации (договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализацией с организацией который имеет лицензию на данный вид деятельности).</p>	<p>п.63 ПП РФ №390;</p>	<p>01.09.2015г</p>	
5.	<p>Стены в коридорах и покрытие пола выполнить из не горючего материала</p>	<p>ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	<p>01.09.2015г</p>	
6.	<p>Запретить эксплуатацию электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями)</p>	<p>п.42 (в) ПП РФ №390;</p>	<p>01.09.2015г</p>	
7.	<p>Произвести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарный кран (не менее 2-х раз в год) с составлением соответствующего акта.</p>	<p>п.55 ПП РФ №390;</p>	<p>01.09.2015г</p>	
8.	<p>Демонтировать горючую перегородку на первом этаже.</p>	<p>п.23 (е) ПП РФ №390</p>	<p>01.09.2015г</p>	
9.	<p>Ширина ступеней в наружной металлической лестницы выполнить не менее 25 см.</p>	<p>Ст. 4, ч.2 ФЗ №123 от 22.07.08г; ГОСТ Р 53254-2009; СНиП 21-01-97* п. 6.30.</p>	<p>01.09.2015г</p>	
По зданию столовой				
10.	<p>Здания оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>ст. 4, ч.2 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.4 НПБ 110-03</p>	<p>01.09.2015г</p>	
11.	<p>Здания оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара.</p>	<p>ст. 4, ч.2 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; НПБ 104-03</p>	<p>01.09.2015г</p>	

	Выход из встроенной котельной выполнить непосредственно наружу.	ст. 4, ч.2 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п.3.5 СНИП II-35-76*	01.09.2015г.	
13.	Демонтировать электропровода с видимыми нарушениями изоляциями	(а) п. 42 ПП РФ №390;	01.09.2015г.	
14.	Запретить эксплуатацию электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	42 (в) ПП РФ №390;	01.09.2015г.	
15.	Демонтировать участки электропроводки продолженную временным способом	п.42 (з) ПП РФ №390;	01.09.2015г.	
16.	В помещении котельной очистить от горючего материала.	п.23 (с) ПП РФ №390;	01.09.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по г. Баксан и
(должность, фамилия, инициалы,
Баксанскому району Балкаров А.В.
государственного инспектора)

«19» мая 2015 г.

Предписание для исполнения получило:

Канаметов Ю.Х.

(подпись)

«19» мая 2015 г.

и.о. директора ГКУ «КЦСОН в Баксанском
муниципальном районе» МТЗиСЗ КБР Канаметов Ю.Х.
(должность, фамилия, инициалы)